

双燕原廠管樂器維修服務價格表

維修項目	維修參考報價			
	高音薩克斯風	中音薩克斯風	次中音薩克斯風	上低音薩克斯風
錫焊接	600 ~			
銀焊接	1,500 ~			
小保養	2,800 ~	2,600 ~		3,000 ~
大保養	5,000	4,500	4,500	6,500
全支更換皮墊(大修)JUPITER	15,000	14,000	15,000	18,000
全支更換皮墊(大修)SELMER	20,000	18,000	20,000	24,000~
全支更換皮墊(大修)YAMAHA	20,000	18,000	20,000	22,000
鍍銀表面擦拭 (不含其他修理項目)	3,500	4,000	4,500	5,000
皮墊更換(顆)	1,000~1,500			800~1,800
整組彈簧針/片更換	3,500			4,200
彈簧針/片更換(支/片)	1,000 ~			
吹口管軟木更換	600			
按鍵鍍金校正	800~1,500			1,000~2,000
管體鍍金	3,000 ~			4,000~

※備註說明

1. 小保養：基礎清潔、連動調整、氣密度調整、局部按鍵上油。
2. 大保養：管體清洗、全部按鍵重新上油、按鍵間隙修正、連動調整、氣密度調整、耗材視情況換
3. 以上未列表之修理項目或零件更換、視其情況另行估價。
4. 非本公司自製和代理之進口樂器，本公司保有拒絕維修之權利。
5. 非本公司自製和代理進口樂器修理上如需更換零件，依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否。

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2026 年版

維修項目	維修參考報價		
	Eb/Bb/A 單簧管	中音單簧管	低音單簧管
管體破裂修補	1,500~5,000		
按鍵鍍金	1,000~1,800		
銀焊接	1,800		
現場調整	800~	1,200~	1,800~
小保養	2,200~3,000	3,500	
大保養	3500~	5,000~	
全支更換皮墊(大修)JUPITER	12,000		18,000
全支更換皮墊(大修)SELMER	16,000	20,000	26,000
全支更換皮墊(大修)YAMAHA	16,000	20,000	26,000
全支更換皮墊(大修)BUFFET	16,000	20,000	26,000
按鍵氧化擦拭	1,500~3,000	2,500~4,000	
皮墊更換(顆)	500~800	600~1,200	
整組彈簧針/片更換	2,500	3,500	4,000
彈簧針/片更換(支/片)	800~1,500		
接頭軟木更換	600		

※備註說明

1. 小保養：基礎清潔、連動調整、氣密度調整、局部按鍵上油。
2. 大保養：管體清潔、全部按鍵重新上油、按鍵間隙修正、連動調整、氣密度調整、耗材視情況更換。
3. 以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估價。
4. 非由本公司銷售之產品，本公司保有拒絕維修之權利。

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2026 年版

維修項目	維修參考報價			
	短笛	長笛	中音長笛	低音長笛
錫焊接	800 ~			
銀焊接	1,000 ~			
小保養	2,000	2,000	3,000~	
大保養(JUPITER)	3,200	2,500~	5,000~	
大保養(ALTUS)		1107 以下:2,800~ 1207 以上:3,500~	5,000~	
全支更換皮墊(JUPITER)	12,000	12,000~15,000	22,000 ~	26,000 ~
全支更換皮墊 ALTUS(1107 以下)	16,000			
1207&1307&1907	18,000			
1607-1807	20,000			
全支皮墊更換(YAMAHA)	14,000	667 以下 : 16,000 777 以上 : 22,500	26,000	30,000
換彈簧針(片)	500 ~			
皮墊更換(顆)	600	800~1,500	800~1,800	800~1,800
皮墊更換(Trill 鍵)	600 / pc		1,000 / 2pc	
吹口軟木更換	500			
Trill 鍵及 Eb 鍵軟木更換	600			
接管配管	1,000			
管體鈹金(含音孔變形修整)	1,200~2,500	2,500~10,000	3,000~16,000	4,000~20,000
表面氧化擦拭	1,200~2,000	2,000~4,500	2,500~5,000	3,000~6,000

※聲明

1. 小保養：基礎清潔、連動調整、氣密度調整、局部按鍵上油。
2. 大保養：管體清潔、全部按鍵重新上油、按鍵間隙修正、連動調整、氣密度調整、耗材視情況更換。
3. JUPITER 和 ALTUS-1107 等級以下更換彈針 500、ALTUS-1207 等級以上 800、其他品牌更換彈針 1,000。
4. 以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估計。
5. 非由本公司銷售之產品，本公司保有拒絕維修之權利。

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2026 年版

維修項目	維修參考報價					
	小號/短號	法國號	長號	上低音號	低音號	蘇沙低音號
錫焊接(一點)	500 ~					
銀焊接	1,500 ~					
綁轉閥線	300					
全支清洗調整保養	1,800~3,000	3,000~5,000	2,500~4,000	3,000~4,500	4,000~6,000	4,500~6,500
調音管卡死拔出 及清洗上油	1000~2,000					
活塞管維修	800~1,500			800~1,800		
活塞缸管維修	800~1,500			1,000~1,800		
轉閥清洗上油(個)		600	600~1,200	1,000	1,000	1,000
轉閥缸管修理		1,800~2,500				
內外抽管調整、修順			2,000~3,000			
管體鈹金	1,200~4,000	1,800~15,000	1,600~4,000	2,500~20,000	2,500~25,000	3,200~28,000
喇叭口鈹金	1,000~2,000	1,500~3,000	1,200~2,000	1,600~3,000	2,000~4,000	2,500~4,500
調音管鈹金	600~1,200	600~1,600	600~1,800	800~2,000		
鍍銀表面氧化擦拭	1,800~6,000					

※聲明

1. 以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估計。
2. 富魯格號、中音號、行進圓號修理價格比照小號之修理價格。
3. 非本公司自製和代理之進口品牌樂器，本公司保有拒絕維修之權利。
4. 非本公司自製和代理進口品牌樂器維修上如需更換零件，依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否。
5. 管體鈹金依部位損傷凹陷程度，視情況另行估計。