

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2023年版

維修項目	維修參考報價			
	高音薩克斯風	中音薩克斯風	次中音薩克斯風	上低音薩克斯風
錫焊接	600 ~			
銀焊接	1,500 ~			
小保養 (保養項目詳須知)	2,800 ~	2,600 ~		3,000 ~
大保養 (保養項目詳須知)	4,500	4,000	4,000	5,000
鍍銀表面擦拭 (不含其他修理項目)	3,500	4,000	4,500	5,000
全支更換皮墊(大修)JUPITER	15,000	14,000		18,000
全支更換皮墊(大修)SELMER	20,000	18,000	22,000	22,000
皮墊更換(顆)	600~1,500			800~1,800
整組彈簧針/片更換	3,500			4,200
彈簧針/片更換(支/片)	600~1,800			
吹口管軟木更換	500			
按鍵鍍金校正	800~1,500			1,000~2,000
管體鍍金	2,600~6,000			3,500~8,000

※聲明

- 1.小保養：基礎清潔、連動調整、氣密度調整、局部按鍵上油
- 2.大保養：管體清洗、全部按鍵重新上油、按鍵間隙修正、連動調整、氣密度調整、耗材視情況更換
- 3.以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估計。
- 4.非本公司自製和代理進口樂器修理費用，按上表之費用再加收50%~100%費用，本公司並保有拒絕
- 5.非本公司自製和代理進口樂器修理上如需更換零件，依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2023年版

維修項目	維修參考報價		
	Eb/Bb/A單簧管	中音單簧管	低音單簧管
管體破裂修補	1,500~5,000		
按鍵鍍金	1,000~1,800		
銀焊接	1,800		
小保養 (保養項目詳須知)	2,200	3,500	
大保養 (保養項目詳須知)	3,200	4,500	
按鍵氧化擦拭	1,500~3,000	2,500~4,000	
全支更換皮墊(大修)	10,000~18,000	18,000	18,000~26,000
皮墊更換(顆)	500~800	600~1,200	
整組彈簧針/片更換	2,500	3,500	4,000
彈簧針/片更換(支/片)	500		
接頭軟木更換	500		

※聲明

- 1.小保養：基礎清潔、連動調整、氣密度調整、局部按鍵上油
- 2.大保養：管體清洗、全部按鍵重新上油、按鍵間隙修正、連動調整、氣密度調整、耗材視情況更換
- 3.以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估計。
- 4.非本公司自製和代理進口樂器修理費用，按上表之費用再加收20%費用，本公司並保有拒絕修理之
- 5.非本公司自製和代理進口樂器修理上如需更換零件，依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2023年版

維修項目	維修參考報價			
	短笛	長笛	中音長笛	低音長笛
錫焊接	800 ~			
銀焊接	1,000 ~			
小保養 (保養項目詳須知)	2,000	2,000	2,600	
大保養 (保養項目詳須知)	3,200	3,200	3,800	
全支更換皮墊(大修)JUPITER	10,000~18,000	10,000~20,000	22,000~	26,000~
換彈簧針(片)	500~			
皮墊更換(顆)	600	800~1,500	800~1,800	800~1,800
吹口軟木更換	300		500	
Trill鍵及Eb鍵軟木更換	600			
接管配管	1,000			
管體鈹金(含音孔變形修整)	1,200~2,500	2,500~10,000	3,000~16,000	4,000~20,000
表面氧化擦拭	1,200~2,000	2,000~4,500	2,500~5,000	3,000~6,000

※聲明

- 1.小保養：基礎清潔、連動調整、氣密度調整、局部按鍵上油
- 2.大保養：管體清洗、全部按鍵重新上油、按鍵間隙修正、連動調整、氣密度調整、耗材視情況更換
- 3.JUPITER和ALTUS-1107等級以下更換彈針500、ALTUS-1207等級以上800、其他品牌更換彈針
- 4.以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估計。
- 4.非本公司自製和代理進口樂器修理費用，按上表之費用再加收20%費用，本公司並保有拒絕修理
- 5.非本公司自製和代理進口樂器修理上如需更換零件，依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否

双燕原廠管樂器維修服務價格表

2023年版

維修項目	維修參考報價					
	小號/短號	法國號	長號	上低音號	低音號	蘇沙低音號
錫焊接(一點)	500 ~					
銀焊接	1,500 ~					
綁轉閥線	300					-
全支清洗調整保養	1,800~ 3,000	3,000~ 5,000	2,500~ 4,000	3,000~ 4,500	4,000~ 6,000	4,500~ 6,500
調音管卡死拔出及清洗上油	1000~2,000					
活塞管維修	800~1,500	-	-	800~1,800		
活塞缸管維修	800~1,500	-	-	1,000~1,800		
轉閥清洗上油(個)	-	600	600~1,200	1,000	1,000	1,000
轉閥缸管修理	-	1,800~2,500				
內外抽管調整、修順	-	-	2,000~ 3,000	-	-	-
管體鍍金	1,200~ 4,000	1,800~ 15,000	1,600~ 4,000	2,500~ 20,000	2,500~ 25,000	3,200~ 28,000
喇叭口鍍金	1,000~ 2,000	1,500~ 3,000	1,200~ 2,000	1,600~ 3,000	2,000~ 4,000	2,500~ 4,500
調音管鍍金	600~1,200	600~1,600	600~1,800	800~2,000		
鍍銀表面氧化擦拭	1,800~6,000					

※聲明

- 1.以上未列表之修理項目或零件更換，視其情況另行估計。
- 2.富魯格號、中音號、行進圓號修理價格比照小號之修理價格。
- 3.管體鍍金依部位損傷凹陷程度，視情況另行估計。
- 4.非本公司自製和代理進口樂器修理費用，按上表之費用再加收50%~100%費用，本公司並保有拒
- 5.非本公司自製和代理進口樂器修理上如需更換零件，依本公司實際零件庫存狀況決定修理與否（